公開実用平成 1- 72321

⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

® 公開実用新案公報(U)

平1-72321

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)5月16日

B 29 D 30/24 30/26 6949-4F 6949-4F

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

タイヤ成形ドラムの着脱装置

②実 願 昭62-169582

愛出 願 昭62(1987)11月4日

似考案者 森

克 己

福岡県久留米市櫛原町79

①出 願 人 株式会社森鉄工所

福岡県久留米市大石町18

明 組 書

1、考案の名称 タイヤ成形ドラムの着脱装筐
2、異用新案登録請求の範囲
タイヤ成形ドラムの駆動軸とタイヤ成形ドラムの
従動軸とが各々軸の端部にテーバーを形成したフランジを外嵌固定し、該フランジには軸線方向に
適宜数に分割され分割面を弾性復元部材で掛け止め結合して對入なし、駆動軸のフランジには部にシリンダーが結合され、シリンダー 被圧により
フランジテーバー部を重合また離脱するタイヤ成
形ドラムの着脱装値

3、考案の詳細な説明

本考案はタイヤ成形ドラムの着脱装置に関するもので、タイヤ成形機の動力を伝える軸に成形ドラムの軸継を従来のものより連結、開放を簡単とした成形ドラムの軸継装置に関するものである。 従来タイヤ成形加工において、成形機関の駆動軸に成形ドラムのように低速度高トルク軸の取付にはフランジ継手が一般に使用されているが、この軸継は高トルクを伝達する必要から軸自体が非常



公開実用平成 1- 72321

に大きく、又多数のポルトで結合されるため、多 大の時間と手間を要した。

本案は従来のフランジ継手のような軸継の欠点を改善し、タイヤ成形機側の駆動軸と成形ドラムの従動軸との軸端部外周面にフランジを篏合し、該駆動軸に付加したシリンダーの圧縮又は膨張により駆動軸の掛止具に容易に掛止連結あるいは離脱される装値である。

次に本案を図面に示す実施例に基づき詳細に説明する。

図面に示す第1図はタイヤ成形機の概略正面図、第2図は機構を示す断面図であり、第3図は第2図のA-A線矢視図である。第4図は離脱時の機構を示す断面図である。第5図は第4図のB-B線矢視図である。

哭 施 例



タイヤ成形ドラム1に連結した従動軸2と原動機3に連結した駆動軸4とが各々軸の端部で外面にテーバー6、7を形成した輪状のフランジ8、9を外嵌固定し、該フランジ9には軸線方面に適宜数に

分割され本例では4分割し、各分割面に弾性後元 部材10で上下2条10、10を掛け止めして對入 なし、復元力により上下平行に作動する。 軸中5は給気孔にしてシリンダー11にエアー、 油圧等を挿入して必要に応じスイッチにより往ま たは復勤させ、フランジ8と9を離隔または連結 させてタイヤ成形ドラムを潛脱する装置である。

2 従 動 軸

3 …… 原 動 機

5 給 気 孔


8、9……フランジ

10 弹性復元部材

11..... シリンダー



寒用新築登録出願人 株式会社 森鉄工所 代表取締役 森 克己



CH M FE WLOK A TRACKANA

公開実用平成 1- 72321

手繞補正告(方式)

昭和63年 2月26日

特許庁長官級

1. 事件の表示 昭和62年実用新案登録願 第169582号

2. 考案の名称 タイヤ成型ドラムの着脱装置

3. 補正をする者

事件との関係 実用新案登録出願人

住所 福岡県久留米市大石町18


名称

株式会社 森鉄工所

代表者

森 克克





5. 袖正の対象

明細費

6. 補正の内容

明細書第2頁10行の次に「4. 図面の簡単な説明 」 を挿入する。

234

力工企業

手続袖正特

昭和63年 2月26日

特許庁長官股

1.事件の表示 昭和62年実用新案登録顧 第169582号

2. 考案の名称 タイヤ成型ドラムの者脱装置

3. 補正をする者

事件との関係 実用新案登録出願人

住所 福岡県久留米市大石町18

名称 株式会社 森鉄工所

代表者

颒 克己




4. 補正命令の日付 自発補正

5. 袖正の対象

図面の差替

6. 補正の内容 図面全部派付図面と差替する。



男斯森登提出的人 枕式会社 森林工所 代表取締役 森 文尼(高)

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY'SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox